


ภาคผนวก ค

แบบสำรวจสภาพแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

แบบสำรวจสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค : อาคารพักอาศัย
ฝั่งพื้นที่ที่สำรวจหมายเลข 01 : อาคารสุขสันต์ : A

อธิบายลักษณะ: สภาพปัญหา สภาพพื้นที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค




A = อาคารสุขสันต์ B = อาคารพิบูลย์สุข
C = หอพัก D = บังกะไล

1. ข้อมูลทั่วไป	
1.1 ความถี่การใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/> ประจำ <input type="checkbox"/> นาน ๆ ครั้ง
1.2 สภาพอาคาร	<input type="checkbox"/> ดี <input checked="" type="checkbox"/> พอใช้ <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม
1.3 ลักษณะการใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/> พักอาศัย <input type="checkbox"/> สาธารณะ
1.4 ความเหมาะสมของสีอาคาร	<input checked="" type="checkbox"/> เหมาะสม <input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม
1.5 ความสะดวกสบายในอาคาร	<input checked="" type="checkbox"/> เหมาะสม <input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม
1.6 ความสะดวกในการสัญจรในอาคาร	<input checked="" type="checkbox"/> เหมาะสม <input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม
1.7 คุณภาพเฟอร์นิเจอร์	<input checked="" type="checkbox"/> เหมาะสม <input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม
2. หมายเหตุ อธิบายการใช้งาน ลักษณะ สภาพแวดล้อม บริเวณอาคารสุขสันต์	อาคารสุขสันต์เป็นอาคารสำหรับพักอาศัยแบบสามัญ มีผู้พักอาศัย 74 คน ประกอบด้วยพื้นที่ต่างๆ คือ 1. พื้นที่พักอาศัย 2. พื้นที่รับประทานอาหาร 3. พื้นที่ประกอบอาหาร 4. พื้นที่ทำกิจกรรม เนื่องจากเป็นอาคารพักอาศัย จึงมีการใช้งานเป็นประจำ ตัวอาคารอยู่กลางพื้นที่โครงการ จึงง่ายต่อการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
สรุปข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549	ภาพหมายเลข 01 02 03
สำรวจโครงการโดยผู้วิจัยสรุปข้อมูล	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แบบสำรวจสภาพแวดล้อม ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค: อาคารพักอาศัย
 ผังพื้นที่ที่สำรวจหมายเลข 02: อาคารพิบูลย์สุข : B

อธิบายลักษณะ: สภาพปัญหา สภาพพื้นที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค



ภาพหมายเลข 04



ภาพหมายเลข 05



ภาพหมายเลข 06




ภาพหมายเลข 07

A = อาคารสุขสันต์ B = อาคารพิบูลย์สุข
 C = หอพัก D = บึงกะโล

1. ข้อมูลทั่วไป	
1.1 ความถี่การใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/> ประจำ <input type="checkbox"/> นาน ๆ ครั้ง
1.2 สภาพอาคาร	<input checked="" type="checkbox"/> ดี <input type="checkbox"/> พอใช้ <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม
1.3 ลักษณะการใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/> พักอาศัย <input type="checkbox"/> สาธารณะ
1.4 ความเหมาะสมของสีอาคาร	<input checked="" type="checkbox"/> เหมาะสม <input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม
1.5 ความสะอาดภายในอาคาร	<input checked="" type="checkbox"/> เหมาะสม <input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม
1.6 ความสะดวกในการสัญจรในอาคาร	<input type="checkbox"/> เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม
1.7 คุณภาพเฟอร์นิเจอร์	<input checked="" type="checkbox"/> เหมาะสม <input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม
2. หมายเหตุ อธิบายการใช้งาน ลักษณะ สภาพแวดล้อม บริเวณอาคารพิบูลย์สุข	อาคารพิบูลย์สุขเป็นอาคารสำหรับพักอาศัยแบบสามัญ มีผู้พักอาศัยทั้งสิ้น 25 คน โดยจัดลักษณะที่พักเป็นแบบพักอาศัยรวมกันทุกคน ทำให้สะดวกต่อการดูแลจากพี่เลี้ยงประจำโครงการ แต่ในทางตรงกันข้ามก็ทำให้ที่พักอาศัยขาดความเป็นส่วนตัวไปด้วย
สรุปข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549	ภาพหมายเลข 04 05 06 07
สำรวจโครงการโดยผู้วิจัยสรุปข้อมูล	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แบบสำรวจสภาพแวดล้อม ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค : อาคารพักอาศัย
ฝั่งพื้นที่ที่สำรวจหมายเลข 03 : บ้านพักอาศัยประเภทบังกะโล : D

อธิบายลักษณะ: สภาพปัญหา สภาพพื้นที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค



ภาพหมายเลข 08




ภาพหมายเลข 09

A = อาคารสุขสันต์ B = อาคารพิบูลย์สุข
C = หอพัก D = บังกะโล

1. ข้อมูลทั่วไป	
1.1 ความถี่การใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/> ประจำ <input type="checkbox"/> นาน ๆ ครั้ง
1.2 สภาพอาคาร	<input type="checkbox"/> ดี <input checked="" type="checkbox"/> พอใช้ <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม
1.3 ลักษณะการใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/> พักอาศัย <input type="checkbox"/> สาธารณะ
1.4 ความเหมาะสมของสีอาคาร	<input checked="" type="checkbox"/> เหมาะสม <input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม
1.5 ความสะดวกสบายในอาคาร	<input checked="" type="checkbox"/> เหมาะสม <input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม
1.6 ความสะดวกในการสัญจรในอาคาร	<input type="checkbox"/> เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม
1.7 คุณภาพเฟอร์นิเจอร์	<input checked="" type="checkbox"/> เหมาะสม <input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม
2. หมายเหตุ อธิบายการใช้งาน ลักษณะ สภาพแวดล้อม บริเวณบังกะโล	บังกะโลเป็นอาคารพักอาศัยแบบพิเศษ สำหรับ 1 คน ภายในอาคารประกอบด้วย 1. พื้นที่พักอาศัย 2. ห้องน้ำ 3. พื้นที่ทานหน้าบ้าน ผู้ที่พักอาศัยในบังกะโลเป็นกลุ่มที่ไม่มีนัยกิจกรรมการร่วมกลุ่มเท่าที่ควร ที่ตั้งอาคารอยู่ด้านหน้าของพื้นที่โครงการ จัดเป็นพื้นที่ที่มีความสะดวกในการเข้าออกพื้นที่สูง มีผู้พักอาศัย 11 คน
สรุปข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549	ภาพหมายเลข 08 09
สำรวจโครงการโดยผู้วิจัยสรุปข้อมูล	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แบบสำรวจสภาพแวดล้อม ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค : อาคารพักอาศัย
ผังพื้นที่ที่สำรวจหมายเลข 04 : อาคารพักอาศัยประเภทหอพัก : C

อธิบายลักษณะ: สภาพปัญหา สภาพพื้นที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค



A=อาคารสุขสันต์ พักอาศัยแบบห้องละ 6 คน

B=อาคารพิบูลย์สุข พักอาศัยแบบรวม

C=หอพัก พักอาศัยแบบห้องละ 1 คน


D= บังกะโล พักอาศัยแบบหลังละ 1 คน

ภาพหมายเลข 11

3. ข้อมูลทั่วไป		
1.1 ความถี่การใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/> ประจำ	<input type="checkbox"/> นาน ๆ ครั้ง
1.2 สภาพอาคาร	<input checked="" type="checkbox"/> ดี	<input type="checkbox"/> พอใช้ <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม
1.3 ลักษณะการใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/> พักอาศัย	<input type="checkbox"/> สาธารณะ
1.4 ความเหมาะสมของสีอาคาร	<input checked="" type="checkbox"/> เหมาะสม	<input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม
1.5 ความสะดวกสบายในอาคาร	<input checked="" type="checkbox"/> เหมาะสม	<input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม
1.6 ความสะดวกในการสัญจรในอาคาร	<input type="checkbox"/> เหมาะสม	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม
1.7 คุณภาพเฟอร์นิเจอร์	<input checked="" type="checkbox"/> เหมาะสม	<input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม
4. หมายเหตุ อธิบายการใช้งาน ลักษณะ สภาพแวดล้อม บริเวณอาคารหอพัก	อาคารประเภทหอพัก เป็นอาคารพักอาศัยแบบเสียค่าใช้จ่ายรายเดือน เตียงเดี่ยวเดือนละ 550 บาท เตียงคู่เดือนละ 1,050 บาท โดยแบ่งพื้นที่ เป็นห้องละ 1 คน เป็นอาคารพักอาศัยที่มีความเป็นส่วนตัวมากที่สุด ภายในอาคาร เป็นพื้นที่สำหรับพักอาศัยเท่านั้น	
สรุปข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549	ภาพหมายเลข 10 11	
สำรวจโครงการโดยผู้วิจัยสรุปข้อมูล	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

แบบสำรวจสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค : อาคารสาธารณะ
 ผังพื้นที่ที่สำรวจหมายเลข 05 : อาคารพยาบาล

อธิบายลักษณะ: สภาพปัญหา สภาพพื้นที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค



ภาพหมายเลข 12



ภาพหมายเลข 13




ภาพหมายเลข 14

5. ข้อมูลทั่วไป	
1.1 ความถี่การใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/> ประจำ <input type="checkbox"/> นาน ๆ ครั้ง
1.2 สภาพอาคาร	<input checked="" type="checkbox"/> ดี <input type="checkbox"/> พอใช้ <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม
1.3 ลักษณะการใช้งาน	<input type="checkbox"/> พักอาศัย <input checked="" type="checkbox"/> สาธารณะ
1.4 ความเหมาะสมของสีอาคาร	<input checked="" type="checkbox"/> เหมาะสม <input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม
1.5 ความสะดวกสบายในอาคาร	<input checked="" type="checkbox"/> เหมาะสม <input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม
1.6 ความสะดวกในการสัญจรในอาคาร	<input checked="" type="checkbox"/> เหมาะสม <input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม
1.7 คุณภาพเฟอร์นิเจอร์	<input checked="" type="checkbox"/> เหมาะสม <input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม
6. หมายเหตุ อธิบายการใช้งาน ลักษณะ สภาพแวดล้อม บริเวณอาคารพยาบาล	อาคารพยาบาลเป็นอาคารสาธารณะสำหรับรักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย ดังนั้นอาคารจึงมีความพร้อมสำหรับการใช้ของผู้สูงอายุ สามารถเข้าออกได้ง่าย ผู้ที่พักอาศัยในอาคารพยาบาลเป็นผู้ที่ไม่สามารถมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาฯ บ้านบางแค ได้อย่างเต็มที่ มีผู้เข้ารับการบำบัดรักษาทั้งหมด 28 คน
สรุปข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549	ภาพหมายเลข 12 13 14
สำรวจโครงการโดยผู้วิจัยสรุปข้อมูล	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แบบสำรวจสภาพแวดล้อม ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค : อาคารสาธารณะ
 มังพื้นที่ที่สำรวจหมายเลข 06 : อาคารอเนกประสงค์


อธิบายลักษณะ: สภาพปัญหาสภาพพื้นที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค



7. ข้อมูลทั่วไป	
1.1 ความถี่การใช้งาน	<input type="checkbox"/> ประจำ <input checked="" type="checkbox"/> นาน ๆ ครั้ง
1.2 สภาพอาคาร	<input checked="" type="checkbox"/> ดี <input type="checkbox"/> พอใช้ <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม
1.3 ลักษณะการใช้งาน	<input type="checkbox"/> พักอาศัย <input checked="" type="checkbox"/> สาธารณะ
1.4 ความเหมาะสมของสีอาคาร	<input type="checkbox"/> เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม
1.5 ความสะดวกสบายในอาคาร	<input checked="" type="checkbox"/> เหมาะสม <input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม
1.6 ความสะดวกในการสัญจรในอาคาร	<input checked="" type="checkbox"/> เหมาะสม <input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม
1.7 คุณภาพเฟอร์นิเจอร์	<input checked="" type="checkbox"/> เหมาะสม <input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม
8. หมายเหตุ อธิบายการใช้งาน ลักษณะ สภาพแวดล้อม บริเวณอาคาร อเนกประสงค์	อาคารอเนกประสงค์เป็นอาคารสาธารณะ มีการใช้งานในวันสำคัญต่าง ๆ และในวันที่มีผู้บริจาคเปิดการแสดงต่าง ๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ จึงเป็นอาคารที่ ถูกใช้งานในด้านนันทนาการมากที่สุด
สรุปข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549	ภาพหมายเลข 15 16 17
สำรวจโครงการโดยผู้วิจัยสรุปข้อมูล	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แบบสำรวจสภาพแวดล้อม ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค : อาคารสาธารณะ
ฝั่งพื้นที่ที่สำรวจหมายเลข 07 : อาคารมหาดไทย 100 ปี


อธิบายลักษณะ: สภาพปัญหา สภาพพื้นที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค



9. ข้อมูลทั่วไป	
1.1 ความถี่การใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/> ประจำ <input type="checkbox"/> นาน ๆ ครั้ง
1.2 สภาพอาคาร	<input checked="" type="checkbox"/> ดี <input type="checkbox"/> พอใช้ <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม
1.3 ลักษณะการใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/> พักอาศัย <input type="checkbox"/> สาธารณะ
1.4 ความเหมาะสมของสีอาคาร	<input checked="" type="checkbox"/> เหมาะสม <input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม
1.5 ความสะดวกสบายในอาคาร	<input type="checkbox"/> เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม
1.6 ความสะดวกในการสัญจรในอาคาร	<input checked="" type="checkbox"/> เหมาะสม <input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม
1.7 คุณภาพเฟอร์นิเจอร์	<input checked="" type="checkbox"/> เหมาะสม <input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม
10. หมายเหตุ อธิบายการใช้งาน ลักษณะ สภาพแวดล้อม บริเวณอาคารมหาดไทย 100 ปี	อาคารมหาดไทย เป็นอาคารสำหรับบำบัดผู้สูงอายุที่ไม่สามารถ ช่วยเหลือตนเองได้ และจำเป็นต้องมีพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด ลักษณะที่ พักอาศัยของผู้สูงอายุ มีรั้วกันรอบเป็นอาณาเขตเฉพาะบุคคล เพื่อ ป้องกันผู้สูงอายุออกไปภายนอกอาคารด้วยตนเอง มีจำนวนผู้พักอาศัย ทั้งสิ้น 44 คน
สรุปข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549	ภาพหมายเลข 18
สำรวจโครงการโดยผู้วิจัยสรุปข้อมูล	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แบบสำรวจสภาพแวดล้อม ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค : อาคารสาธารณะ
 ผังพื้นที่ที่สำรวจหมายเลข 08 : ศาลาธรรม


อธิบายลักษณะ: สภาพปัญหา สภาพพื้นที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค



11. ข้อมูลทั่วไป	
1.1 ความถี่การใช้งาน	<input type="checkbox"/> ประจำ <input checked="" type="checkbox"/> นาน ๆ ครั้ง
1.2 สภาพอาคาร	<input checked="" type="checkbox"/> ดี <input type="checkbox"/> พอใช้ <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม
1.3 ลักษณะการใช้งาน	<input type="checkbox"/> พักอาศัย <input checked="" type="checkbox"/> สาธารณะ
1.4 ความเหมาะสมของสีอาคาร	<input checked="" type="checkbox"/> เหมาะสม <input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม
1.5 ความสะดวกสบายในอาคาร	<input checked="" type="checkbox"/> เหมาะสม <input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม
1.6 ความสะดวกในการสัญจรในอาคาร	<input checked="" type="checkbox"/> เหมาะสม <input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม
1.7 คุณภาพเฟอร์นิเจอร์	<input checked="" type="checkbox"/> เหมาะสม <input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม
12. หมายเหตุ อธิบายการใช้งาน ลักษณะ สภาพแวดล้อม บริเวณศาลาธรรม	ศาลาธรรม เป็นอาคารสำหรับประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา ในวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา เป็นต้น และโครงการจัดให้เวลาบ่ายของวันพฤหัสบดีของทุกอาทิตย์ มีกิจกรรมสวดมนต์ บทชินบัญชร เพื่อให้ผู้สูงอายุที่นับถือศาสนาพุทธเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา
สรุปข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549	ภาพหมายเลข 19 20
สำรวจโครงการโดยผู้วิจัย	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แบบสำรวจสภาพแวดล้อม ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค : อาคารสาธารณะ
ฝั่งพื้นที่ที่สำรวจหมายเลข 09 : พื้นที่สาธารณะภายนอกอาคาร

อธิบายลักษณะ: สภาพปัญหาสภาพพื้นที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค



13. ข้อมูลทั่วไป	
1.1 ความถี่การใช้งาน	<input type="checkbox"/> ประจำ <input checked="" type="checkbox"/> นาน ๆ ครั้ง
1.2 สภาพอาคาร	<input checked="" type="checkbox"/> ดี <input type="checkbox"/> พอใช้ <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม
1.3 ลักษณะการใช้งาน	<input type="checkbox"/> พักอาศัย <input checked="" type="checkbox"/> สาธารณะ
1.4 ความสะดวกสบายในอาคาร	<input checked="" type="checkbox"/> เหมาะสม <input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม
1.5 ความสะดวกในการสัญจรในอาคาร	<input checked="" type="checkbox"/> เหมาะสม <input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม
1.6 คุณภาพเฟอร์นิเจอร์	<input checked="" type="checkbox"/> เหมาะสม <input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม
14. หมายเหตุ อธิบายการใช้งาน ลักษณะสภาพแวดล้อม บริเวณพื้นที่สาธารณะภายนอกอาคาร	พื้นที่สาธารณะภายนอกอาคารเป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อนภายในโครงการ แต่มีหลาย ๆ พื้นที่ที่ไม่ถูกใช้งานเท่าที่ควร อันเนื่องจากศักยภาพของ ผู้สูงอายุ สภาพแวดล้อมของพื้นที่ เช่น อากาศร้อนมากในช่วงเวลา กลางวัน มีบางพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้ยาก เป็นต้น
สรุปข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549	ภาพหมายเลข 21 22 23
สำรวจโครงการโดยผู้วิจัยสรุปข้อมูล	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์